

广东省应急管理厅

特 急

粤应急函〔2021〕217号

广东省应急管理厅关于深刻汲取山西代县大红才矿业公司“6·10”透水事故教训 立即启动全国全省“一盘棋” 应急响应的紧急通知

各有关地级以上市应急管理局：

2021年6月10日8时许，山西省忻州市代县大红才矿业有限公司发生透水事故，造成13人被困，救援工作正在紧张进行中，事故原因正在调查。为深刻汲取事故教训，坚决防范同类事故发生，立即启动全国全省“一盘棋”应急响应，提出以下工作措施，请认真抓好落实。

一、进一步提高政治站位，时刻紧绷安全这根弦，把非煤矿山安全作为当前最重要的工作抓紧抓实抓细

目前，我省有128座非煤地下矿山，其中，铁矿18家、铅锌矿17家、金矿7家，主要分布在梅州、清远、韶关、河源、肇庆、茂名等市。我省地下矿山防透水事故形势严峻：一是部分矿山开采时间长、采空区存在积水，部分水文地质条件复杂，构造带发育含水层多，水患威胁大；二是当前正值“龙舟水”时期，

短期集中强降雨突出，水患风险大；三是受矿产品价格持续走高的刺激，矿山企业冒险作业、超能力生产、以建代采、以探代采违法行为的风险增大。当前距离党的百年华诞不到1个月，各地务必保持清醒认识，切实提高政治站位，把别人的事故当自己的事故，举一反三，认真分析研判本辖区非煤地下矿山安全风险，以抓铁有痕、踏石留印的工作作风，发扬钉钉子精神，盯紧看牢每座地下矿山，确保安全生产。

二、立即组织防透水事故专项执法检查，全面排查整治隐患，严厉打击违法违规行为

各地要立即行动起来，组织开展防透水事故专项执法检查。督促所有地下矿山与地质坑探项目立即开展自查自纠，市、县(市、区)应急管理部门组织专业机构或专家对受严重水害威胁的矿山及所有金属地下矿山立即进行全面排查，严厉打击违反设计要求组织生产、违规开采防隔水矿岩柱、防治水措施不落实等违法违规行为。一要督促企业严格执行《金属非金属地下矿山防治水安全技术规范》(AQ2061-2018)，调查核实矿区范围内的其他矿山、废弃矿井(露天开采废弃采场)、老采空区，本矿井积水区、含水层等水文地质情况，并填绘矿区水文地质图。二要健全防治水组织机构和工作制度，加强对排水设备的检修、维护，严格按照“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的水害防治原则，落实“防、堵、疏、排、截”综合治理措施。三要督促基建矿山企业严格落实建设单位、施工单位、监理单位安全责任，对矿山

建设项目实施统一协调的安全管理。**四要**组织力量对防排水设施、蓄水设施进行检修、清挖、泄流，保证各种防汛设施运转可靠。凡发现矿区采空区积水情况不明、排水系统存在重大隐患不能保证安全的以及未落实矿领导带班下井制度的，一律依法采取行政强制措施，责令停产并撤除井下作业人员，待重大隐患调查处理并整改完成后，方能恢复生产，绝不允许冒险作业。

三、加强应急值守，及时报送信息

各地要切实落实《国家矿山安全监察局关于加强汛期矿山安全生产工作的通知》（矿安〔2021〕48号）要求，强化汛期安全生产责任制，落实应急预案、防汛措施和物资。要密切关注灾害性天气预报预警信息，严格落实矿领导带班下井和24小时值班制度，保证信息畅通。一旦发生险情，要立即启动应急响应，妥善处置并及时上报，确保安全度汛。

请立即将本通知精神传达到辖区内所有矿山企业与地质勘探项目施工单位。



公开方式：主动公开

校对责任人：矿监地灾处罗峥、肖辉勇